



DETERMINA EL TÉRMINO DE LA CONTINGENCIA DE ESCAPE DE PECES, PRODUCIDA CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2018, DESDE EL CENTRO DE CULTIVO "TUBILDAD", CÓDIGO N° 100120, DE TITULARIDAD DE LA EMPRESA PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A., DE CONFORMIDAD CON EL D.S. N° 320 DE 2001, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO.

RESOLUCIÓN EXENTA N°

4165

VALPARAÍSO

02 SET. 2019

VISTO: La hoja de envío N° 155517, de fecha 31 de julio de 2019, del Departamento de Gestión Ambiental de este Servicio, que adjunta el "Informe Técnico de Término de Contingencia Escape de peces (Salmónidos) 26-12-2018 Centro Tubildad, Productos del Mar Ventisqueros S.A. Código RNA N° 100120"; el informe técnico de la Dirección Regional de Los Lagos, denominado "Informe: contingencia escape de peces CCS Tubildad"; los informes técnicos de la empresa Productos del Mar Ventisqueros S.A., denominados: "Pérdidas por escape de peces en el centro de cultivo Tubildad. Enero 2018" de fecha 15 de enero de 2019 y "Programa de recaptura de ejemplares escapados: Informe Final" de fecha 1 de febrero de 2019, ambos de la Gerencia Técnica de la referida empresa; la carta N° 1050 de la empresa Productos del Mar Ventisqueros S.A., de fecha 14 de enero de 2019; el ordinario N° 55740 de fecha 17 de enero de 2019 del Director Regional de Pesca y Acuicultura de la región de Los Lagos; la resolución exenta N° 2968 de fecha 4 de julio de 2019, que determinó nuevos contenidos mínimos que deberán comprender los planes de acción ante contingencia por centro de cultivo y grupal y deja sin efecto resolución exenta N° 4424 de fecha 3 de octubre de 2018, y la resolución exenta N° 18 de fecha 9 de enero de 2019, que rechazó la solicitud de prórroga de tiempo máximo de permanencia en el centro de acopio Chincui código N° 500048, ambas del servicio nacional de pesca y acuicultura; El D.S. N° 320 de 2001, Reglamento Ambiental para la Acuicultura, del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; el DFL N° 5, de 1983 y sus modificaciones; el D.S. 430, de 1991, que fija el Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Pesca y Acuicultura; la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la ley N° 19.300, que aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y las Resoluciones N° 7 y N° 8 de 2019, ambas de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 5° B, Reglamento Ambiental para la Acuicultura, D.S. N° 320, de 2001, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, señala que, al término de una contingencia, el titular del centro de cultivo deberá presentar ante este Servicio, un informe de término de la misma y sus resultados, en el momento en que considere que la contingencia ha concluido, dando cabal cumplimiento a los requerimientos específicos que tal disposición establece.

2. Que, la misma norma reglamentaria indica que luego de la recepción y ponderación del informe presentado, el Servicio deberá, mediante resolución fundada, establecer el término de la contingencia. Mientras el Servicio no ponga fin a la contingencia, el titular del centro de cultivo deberá seguir aplicando el plan de contingencia respectivo.

3. Que, en el mismo orden de ideas, el referido artículo señala que en caso de ocurrir alguna contingencia, el centro de cultivo, el grupo o la agrupación que no aplique su plan de acción ante contingencias, lo haga en forma incompleta o tardíamente, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuicultura.

4. Que, es menester indicar, que el inciso final del artículo 5° del cuerpo reglamentario precitado, indica que una vez detectada una contingencia el titular del centro de cultivo deberá notificar de inmediato al Servicio, a la Autoridad Marítima y a la Superintendencia de Medio Ambiente sobre la situación o la sospecha de su ocurrencia y su posterior confirmación o no, debiendo aplicarse el referido plan de acción ante contingencias, y establecer una coordinación permanente entre el Servicio y el o los centros de cultivo.

5. Que, en lo que interesa, el artículo 6° del D.S. N° 320, citado en Vistos, señala que en caso de pérdida, desprendimiento o escape de recursos exóticos, cualquiera sea su magnitud, los titulares de centros de cultivo deberán ejecutar acciones de recaptura de especies exóticas en sistemas de producción extensivos, dentro de un período de 30 días desde ocurrida la contingencia. Añadido a lo anterior, deberán presentar un informe a la Dirección Regional del Servicio o su oficina más cercana, en el plazo de 15 días hábiles, incluyendo los datos que la misma disposición señala.

6. Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 118 quáter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, citada en Vistos, prescribe que en caso de desprendimiento o pérdida de recursos hidrobiológicos exóticos en sistemas extensivos, se presumirá que existe daño ambiental, de conformidad con la Ley 19.300, si el titular del centro no recaptura como mínimo el 10% de los ejemplares, en el plazo de 30 días contados desde el evento, prorrogables por una vez en los mismos términos.

7. Que, con fecha 26 de diciembre de 2018, el centro de cultivo N° 100120, denominado "Tubildad", de titularidad de Productos del Mar Ventisqueros S.A., perteneciente a la Agrupación de Concesiones de Salmónidos N° 7, ubicado en la comuna de Quemchi, región de Los Lagos, se vio afectado por un evento oceanográfico (o golpe de marea), proveniente del lateral noreste, que alteró parte de sus estructuras de cultivo, provocando la desarticulación de algunas de sus balsas jaulas. Cabe señalar, que el referido centro se compone de 20 jaulas de 30 por 30 metros, con 34 líneas de fondeo, 6 líneas por cada cabecera y 11 líneas por cada lateral, y además precisa de un pontón con 8 líneas de fondeo más una plataforma de ensilaje y una bodega.

8. Que el titular informó a las Autoridades correspondientes, de la contingencia acontecida y su respectiva etapa, con precisión de su fecha y hora de ocurrencia, conforme se indica en el Informe técnico del Departamento de Gestión Ambiental, citado en Vistos.

9. Que, conforme su informe final, el concesionario dio cuenta detallada de las actividades, en el marco de la contingencia.

10. Que, conforme se indica en el Informe Técnico, citado en Vistos, el golpe de marea que afectó al centro pudo atribuirse a una condición inusual en las mareas, ya que al contrastar las imágenes lateral Nor-este, el martes 25 de diciembre de 2018 a las 11.00 horas, se aprecian las boyas sobre el agua, en contraposición a que el día 26 de diciembre del mismo año, las mismas boyas se encontraban sumergidas, lo que es indicativo de corrientes de marea muy superiores a las del día anterior, y que por lo tanto generaron tensiones sobre el diseño de ingeniería del centro.

11. Que, se pudo constatar que las estructuras del centro de cultivo, ya individualizado, no se encontraban en buenas condiciones, conforme a lo que se deriva de los informes elaborados por ULTRASEA y Metal Electric Ltda., referidos a la certificación de fondeo y a su mantención respectivamente.

12. Que, relativo a lo anterior, lo inspeccionado, tanto por ULTRASEA como por Metal Electro Ltda., constituyó solo un 35% del total de las líneas de fondeo de los módulos afectados, conforme concluye la referida empresa, en su informe de certificación. Dicho informe también indica que existía una alta probabilidad de escape de peces, debido al bajo porcentaje de inspección. A su vez, señala que todos los fondeos cumplen, pero no señala gradación asociada a dicho cumplimiento. Igualmente, el resumen de cargas ambientales de la memoria de cálculo de fondeo, elaborada por la referida empresa, indica que una de las zonas con mayor carga ambiental corresponde a la zona noroeste, siendo precisamente la zona afectada por el golpe de marea, por lo cual el titular debió haber previsto de mejor manera una contingencia, y proceder a la inspección de la totalidad de las líneas de fondeo, cuestión que no hizo en su oportunidad.

13. Que, efectivamente, la empresa Productos del Mar Ventisqueros S.A., comprometió en su plan de contingencias, la mantención de los fondeos instalados, que a juicio de este Servicio debieran corresponder a la totalidad de ellos. Además, el referido documento también establece que ante un escape de peces o sospecha de este, el encargado del centro deberá tomar las medidas pertinentes para contener a los peces escapados, lo cual no se realizó con prontitud.

14. Que, conforme a lo indicado por el titular, y relativo a la contingencia, el día 26 de diciembre de 2018 se informó al Servicio, de la contingencia por afectación de estructuras a los módulos de cultivo, por motivo de la condición inusual en las mareas. Sin embargo, recién el día 28 de diciembre de aquel año, informó al Servicio sobre la activación del plan de contingencias sobre escape de peces de forma tardía, esto por cuanto el titular estaba en pleno conocimiento



7

que de los 34 fondeos de los módulos, solo se tenía certeza que 12 de ellos se encontraban en buen estado, y que por lo tanto, se debió haber previsto una alta probabilidad que el golpe de marea que afectó al centro "Tubildad", no solo afectara las estructuras de cultivo, sino que además, produjera un escape de peces. Por lo que se puede concluir, que el día 26 de diciembre de 2018, el titular debió haber informado de un posible escape de peces, y activar el plan de acción correspondiente.

15. Que, la idea anterior, se ve reforzada por lo indicado en el considerando cuarto del presente acto administrativo, en cuanto a que el titular está obligado a notificar de inmediato a las autoridades pertinentes sobre la situación o sospecha de ocurrencia de contingencia, y su respectiva confirmación o no, aplicando de inmediato el plan de contingencia respectivo. A mayor abundamiento su plan de acción ante contingencia establece que se deberá informar el escape de peces a las autoridades pertinentes en un plazo no superior a las 24 horas de su constatación.

16. Que, la empresa titular, pudo haber minimizado el número final de peces escapados, si hubiese activado de inmediato el plan de contingencia ante escape de peces y con ello las maniobras de recaptura. Es más, personal de este Servicio constató que recién a las 17.30 hrs., del día 27 de diciembre de 2018, se ejecutaron faenas de recaptura de peces.

17. Que, en su informe final la empresa titular del centro Tubildad, declaró haber recapturado, al 31 de enero de 2019, un total de 3424 peces, conforme a la tabla que se transcribe a continuación, declarando tal fecha como la de término de la contingencia por escape de peces:

Tabla I. Resumen total del programa de recaptura actualizado al jueves 31 de enero de 2019.
Fuente: La Compañía.

Item	Número
Ejemplares Destinados a Cosecha	810
Ejemplares Destinados a Mortalidad	448
Ejemplares Recapturados y Comprados Destinados a Planta Reductora	2.166
TOTAL	3.424

18. Que, así las cosas y de acuerdo a las actas de inspección de este Servicio, la cantidad de peces escapados en el centro Tubildad, ya individualizado, fue de un total de 26.830 ejemplares, que correspondió a un de 2.7% del total de peces sembrados inicialmente en la concesión. Finalmente se recapturaron un total de 3414, que correspondió a un 12,7% de los ejemplares escapados, de acuerdo a lo señalado a continuación, y por lo tanto no se configura la presunción por daño ambiental en los términos de la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de conformidad a lo indicado en el artículo 118 quáter de la Ley General de Pesca y Acuicultura:

Fecha	Número de peces Recapturados
04-01-2019	800
07-01-2019	448
22-01-2019	1.050
29-01-2019	1.116
TOTAL	3.414

RESUELVO:

I. DETERMÍNASE el término de la contingencia de escape de peces iniciada el día 26 de diciembre de 2018 en el centro de cultivo "Tubildad", código N°100120 de titularidad de la empresa Productos del Mar Ventisqueros S.A., conforme lo indicado en el artículo 5°B del D.S. N° 320.

II. DERÍVASE copia del presente acto administrativo a la Superintendencia del Medio Ambiente junto con el "Informe Técnico de Término de Contingencia Escape de peces (Salmónidos) 26-12-2018 Centro Tubildad, Productos del Mar Ventisqueros S.A. Código RNA N° 100120", elaborado por el Departamento de Gestión Ambiental de la Dirección Nacional de este Servicio, junto con el CD, que contiene anexos con la información adicional correspondiente.



Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'H'.

III. NOTIFÍCASE POR CARTA CERTIFICADA, o por otro de los medios que establece el artículo 46 de la ley 19.880, a Javier Lecaros Hernández, Representante legal de la empresa Productos del Mar Ventisqueros S.A., domiciliado para estos efectos en Juan Soler Manfredini N° 11, oficina 1501, Puerto Montt, Región de Los Lagos.

A. Gallardo
ALICIA GALLARDO LAGNO
DIRECTORA NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

JFO/JBR/jbr *JFO*

- DISTRIBUCIÓN**
- Productos del Mar Ventisqueros S.A.
 - Sr. Superintendente del Medio Ambiente Cristián Franz Thorud, Teatinos 280, piso 8, Santiago.
 - Subdirección de Acuicultura.
 - Dpto. Gestión Ambiental.
 - Unidad de Fiscalización e Inspección de la Acuicultura.
 - Dirección Regional Sernapesca, Región de los Lagos.
 - Copia digital a Javiera Barros, Abogada Redactora, Subdirección Jurídica.
 - Oficina de partes.

